



DS

VIN: VR1X2DGZRN2800958

Benzyna

Wygenerowano 19.03.2025, 09:27



Przebieg

✓ Wygląda dobrze



Status prawny

✓ Wygląda dobrze



Uszkodzenie

✓ Wygląda dobrze



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

## Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?




Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 9 krajach:  +3

Oto, co sprawdziliśmy:



Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Aktualny status jest nieznan



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Pojazd został odnaleziony

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:



Dania



Słowacja



Rumunia



Słowenia



Czechy



Włochy



Węgry



Kanada



Szwecja


## Przebieg

Czy są oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



### Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 11 km
- Znaleziono 1 zapis dot. przebiegu



#### Zapisy stanu licznika

12.2022	11 km
---------	-------

## Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



**Nie znaleziono żadnych problemów**

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

### Prawne



**Badanie techniczne**

✓ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleziono zapisów nt. badań technicznych



**Złomowany**

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

## Uszkodzenie

Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość tych uszkodzeń?



**Nie znaleziono żadnych problemów**

## Zapisy o uszkodzeniach



Zdarzają się sporadyczne niedokładności, zwłaszcza przy sprawdzaniu starszych pojazdów. Niektóre warsztaty samochodowe mogą nielegalnie ukrywać wady lub uszkodzenia pojazdów, nie rejestrując ich. Zdarza się, że nawet numery VIN pojazdów mogą być zmienione. Dysponujemy różnymi metodami wykrywania nawet takich przestępstw, jednak nie sposób zapewnić 100% gwarancji.

## Kłęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie klęski żywiołowej?



**Nie znaleziono żadnych problemów**

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie klęski żywiołowej

## Specyfikacje

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



**Uwaga**

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

## Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

**DS**



Rodzaj nadwozia

**Sedan**



Pojemność skokowa układu napędowego

**1,6 l**



Moc układu napędowego

**133 kW (178 KM)**



Typ paliwa

**Benzyna**



Liczba cylindrów

**4**



Homologacja typu

**e2\*2007/46\*0718\*04**



Masa całkowita

**2350 kg**



Masa własna

**1975 kg**



Norma emisji

**Euro 6**

## Oś czasu

Znaleziono 2 zapisy

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

### Ostatnie zapisy

12.2022  Kraj nieznany



**Pierwsza rejestracja**

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

02.2024  Dania



**Został zarejestrowany**

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.



+31

**Źródła danych**

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**