



Nissan Q50

VIN: JN1GCAV37U0100277

Benzyna

2016

Wygenerowano 21.05.2025, 17:42



Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport



Przebieg

✓ Wygląda dobrze



Status prawny

✓ Wygląda dobrze



Uszkodzenie

✓ Wygląda dobrze



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 11 krajach: +5

Oto, co sprawdziliśmy:



Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:



Litwa

Słowacja

Stany Zjednoczone



Rumunia

Szwecja


Węgry



Dania

Włochy

Czechy



Słowenia

Kanada


Przebieg

Czy występują oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 189 283 km
- Średni przebieg dla podobnych modeli: 133 322 km
- Znalaziono 6 zapisów dot. przebiegu



Zapisy stanu licznika

10.2016	11 km
09.2020	82 664 km
07.2021	95 617 km
02.2022	110 638 km
03.2024	162 835 km

Zapisy stanu licznika

02.2025 189 283 km

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne



Badanie techniczne

Pomyślnie

03.2024

Francja

Pojazd przeszedł badanie techniczne

Ważne do 03.2026



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Ta sekcja pomoże Ci sprawdzić, czy pojazd był uszkodzony lub poddany oględzinom pod kątem szkód – wraz z szacunkowymi kosztami napraw (jeśli są dostępne).

✓ Nie znaleziono żadnych problemów

Zapisy o uszkodzeniach



Zdarzają się sporadyczne niedokładności, zwłaszcza przy sprawdzaniu starszych pojazdów. Niektóre warsztaty samochodowe mogą nielegalnie ukrywać wady lub uszkodzenia pojazdów, nie rejestrując ich. Zdarza się, że nawet numery VIN pojazdów mogą być zmienione. Dysponujemy różnymi metodami wykrywania nawet takich przestępstw, jednak nie sposób zapewnić 100% gwarancji.

Kłęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie klęski żywiołowej?

✓ Nie znaleziono żadnych problemów
Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie klęski żywiołowej

Wartość rynkowa

Za ile pojazd został sprzedany w przeszłości? Jaka jest średnia cena pojazdów z tego rocznika i modelu?

i Uwaga

- Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 58 094 zł
- Jeśli pojazd był wystawiony na sprzedaż za cenę znacznie niższą niż obecna, zwróć uwagę na możliwe ukryte problemy.

Nissan Q50 2016 – obecna cena rynkowa

Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie cen konkretnego modelu samochodu (wyprodukowanego w tym samym roku) w kraju, w którym wygenerowano raport. Analizujemy dane z ostatnich 6 miesięcy.

Najniższa cena

50 272 zł

Średnia cena

58 094 zł

Najwyższa cena

66 940 zł

Emisja

Ile dwutlenku węgla emitują pojazdy tego modelu/rocznika?

 **Spostrzeżenia carVertical**
Ten pojazd ma przeciętną emisję. Prawdopodobnie będzie podlegał standardowym podatkom emisyjnym.

Emisja CO₂

Emisja CO₂ g/km

Do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisje CO₂
Twojego
pojazdu
156 g/km
Klasa **D**

Specyfikacja i wyposażenie

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?

 **Uwaga**
Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka
Nissan



Model
Q50



Opis
V37 Infiniti Q50



Rodzaj nadwozia
Sedan



Rok produkcji
2016



Pojemność skokowa układu napędowego

2 l



Moc układu napędowego

155 kW (208 KM)



Typ paliwa

Benzyna



Typ skrzyni biegów

Automatyczna



Typ napędu

Napęd na tylne koła



Kolor

Czarny



Liczba drzwi

2



Umiejscowienie kierownicy

Kierownica z lewej strony



Liczba miejsc siedzących

4



Kategoria

M1

Wyposażenie

Otrzymane od producenta

0

STEERING PACK

1

SUNROOF

Bezpieczeństwo

Czy pojazd został objęty przez producenta akcją serwisową ze względów bezpieczeństwa? Jaka jest ocena bezpieczeństwa pojazdu?



Bądź ostrożny

Znaleziono 1 akcję serwisową



Spostrzeżenia carVertical

Ten pojazd miał w przeszłości wezwanie do naprawy (akcja serwisowa), ale problem został już usunięty. Nie są potrzebne żadne dalsze działania. Regularne przeglądy pomogą utrzymać go w dobrym stanie.

Wycofanie z rynku

Status akcji serwisowej: **Rozwiązany**

Znaleźliśmy komunikat o akcji serwisowej, w którym producent ogłosił akcję serwisową tego konkretnego pojazdu.

Numer akcji
serwisowej
POA03

Opis
FUEL HOSE

Oś czasu

Znaleziono 8 zapisów

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

10.2016  Kraj nieznany



Został wyprodukowany

Kraj (lub stan) wskazuje lokalizację zakładu produkcyjnego, zakładu montażowego lub adres rejestracyjny producenta. Data może być przybliżona.

07.2017  Kraj nieznany



Pierwsza rejestracja

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

07.2017  Francja



Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

12.2017  Francja



Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

07.2021  Francja



Został poddany badaniu technicznemu

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

02.2022  Francja

✓=
○= **Został poddany badaniu technicznemu**

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

03.2024  Francja

✓=
○= **Został poddany badaniu technicznemu**

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

02.2025  Francja

🔍 **Był wystawiony na sprzedaż**

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**