



DS

VIN: VR1X25GGRL2800673    Benzyna



Wygenerowano 23.05.2025, 18:46

Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport

Przebieg

✓ Wygląda dobrze

Status prawny

✓ Wygląda dobrze

Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi

+31    **Źródła danych**  
Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?

- ✓ Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.
- i Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 10 krajach: +4

Oto, co sprawdziliśmy:

- Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów
- Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:

- Słowacja
- Litwa
- Stany Zjednoczone
- Słowenia
- Rumunia
- Kanada
- Węgry
- Szwecja
- Dania
- Czechy


Przebieg

Czy występują oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



#### Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 11 km
- Znaleziono 1 zapis dot. przebiegu



2021

#### Zapisy stanu licznika

07.2021      11 km

## Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



**Nie znaleziono żadnych problemów**

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

### Prawne



**Badanie techniczne**

✓ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleziono zapisów nt. badań technicznych



**Złomowany**

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

## Uszkodzenie

Ta sekcja pomoże Ci sprawdzić, czy pojazd był uszkodzony lub poddany oględzinom pod kątem szkód – wraz z szacunkowymi kosztami napraw (jeśli są dostępne).



### Bądź ostrożny

Znaleźliśmy 1 zapis dla tego pojazdu



### Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

## Zapisy o uszkodzeniach



07.2023

Francja

### Uszkodzenie

Szacowany koszt naprawy

**2001 zł – 6000 zł**

Możliwa przyczyna

**Nieznana**

**Zastrzeżenie:** Większość zapisów dotyczących uszkodzeń związana jest z wypadkami, ale nie zawsze tak jest. Niektóre zapisy pochodzą z innych źródeł, takich jak warsztaty blacharskie, zgłoszenia szkód, aukcje lub inspekcje pojazdów. Te zapisy pokazują, że stan pojazdu został oceniony, nawet jeśli nie było to związane z wypadkiem.

### Słownik uszkodzeń

#### Uszkodzenie

Uszkodzenia oznaczają wszelkie fizyczne szkody lub straty poniesione przez pojazd, takie jak zadrapania, wgniecenia czy uszkodzone części. Mogą być wynikiem wypadków, warunków pogodowych, kradzieży lub innych zdarzeń i mogą wpływać na wygląd lub działanie pojazdu.

#### Szacowany koszt naprawy

Po ocenie zdarzenia związanego z pojazdem, dostawcy danych o szkodach obliczają koszt naprawy i przedstawiają go w walucie kraju, w którym szkoda została oceniona. W związku z tym koszty te mogą nie być zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące:

- Kraj lub stan, w którym oceniono uszkodzenie pojazdu, może mieć wyższe/nizsze koszty serwisowania w porównaniu z Twoim krajem (ceny części zamiennych i robocizny różnią się w zależności od kraju).
- Koszt jest obliczany dla napraw w oficjalnej stacji obsługi (która zazwyczaj jest droższa).

## Klęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie klęski żywiołowej?



**Nie znaleziono żadnych problemów**

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie klęski żywiołowej

## Emisja

Ile dwutlenku węgla emitują pojazdy tego modelu/rocznika?



## Spostrzeżenia carVertical

Ten pojazd ma przeciętną emisję. Prawdopodobnie będzie podlegał standardowym podatkom emisyjnym.

## Emisja CO<sub>2</sub>

Emisja CO<sub>2</sub> g/km

Do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisje CO<sub>2</sub>

Twojego

pojazdu

**158 g/km**

Klasa **D**

## Specyfikacje

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



### Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

## Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

**DS**



Rodzaj nadwozia

**Sedan**



Pojemność skokowa układu napędowego

**1,6 l**



Moc układu napędowego

**165 kW (221 KM)**



Typ paliwa

**Benzyna**



Typ napędu

**Napęd na przednie koła**



Liczba miejsc siedzących

**5**



Kategoria

**M1**



Homologacja typu

**e2\*2007/46\*0718\*01**



Masa całkowita

**2075 kg**



Masa własna

**3575 kg**



Emisja CO<sub>2</sub>

**158 g/km**



Norma emisji

**Euro 6**

## Oś czasu

Znaleziono 3 zapisy

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

### Ostatnie zapisy

07.2021  Francja



**Został zarejestrowany**

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

05.2022  Francja



**Został zarejestrowany**

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

07.2023  Francja



**Wykryto uszkodzenie**



Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.



+31

**Źródła danych**

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**