



Opel Cascada

VIN: W0LWT3D56GG009150

Benzyna

Wygenerowano 27.06.2025



Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport



Przebieg

✓ Wygląda dobrze



Status prawny

✓ Wygląda dobrze



Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi



+36

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 40 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 10 krajach: +4

Oto, co sprawdziliśmy:



Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:



Słowacja



Czechy



Włochy



Słowenia



Rumunia



Węgry



Szwecja



Stany Zjednoczone



Litwa



Kanada


Przebieg

Czy występują oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 168 000 km
- Średni przebieg dla podobnych modeli: 106 001 km
- Znaleziono 3 zapisy dot. przebiegu



Zapisy stanu licznika

10.2015	10 km
01.2016	5553 km
11.2022	168 000 km

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne



Badanie techniczne

✓ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleziono zapisów nt. badań technicznych



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Ta sekcja pomoże Ci sprawdzić, czy pojazd był uszkodzony lub poddany oględzinom pod kątem szkód – wraz z szacunkowymi kosztami napraw (jeśli są dostępne).



Bądź ostrożny


Znaleźliśmy 1 zapis dla tego pojazdu



Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

Zapisy o uszkodzeniach




Uszkodzenia lewej strony:

Strona lewa / Drzwi przednie

Uszkodzenia prawej strony:

Tył strona lewa / Zderzak

11.2022



Ocena

Uszkodzone strony

Lewa strona

Tył

Szacowany koszt naprawy

12 001 zł – 22 000 zł

Możliwa przyczyna

Bezpośrednia płatność przez ubezpieczyciela

Opis

Wartość bezpośredniej płatności dokonanej przez ubezpieczyciela na podstawie oceny szkód.

Zastrzeżenie: Większość wpisów dotyczących uszkodzeń w raporcie dotyczy wypadków drogowych, ale nie zawsze. Niektóre informacje mogą pojawić się z innych powodów – na przykład w wyniku wyceny szkód, przeglądów technicznych, aukcji, napraw czy diagnostyki pojazdu. Takie wpisy mogą oznaczać, że samochód był sprawdzany w autoryzowanym serwisie, naprawiany, poddawany serwisowi gwarancyjnemu, przeglądowi okresowemu lub innym usługom technicznym. Tego typu przeglądy lub oceny mogą być przeprowadzane w związku z uszkodzeniami powstałymi w wyniku wypadku drogowego, ale również z innych powodów – na przykład ze względu na wymogi prawne lub administracyjne, informacje opublikowane przez producenta, serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny, poprawki po nieprawidłowo wykonanych naprawach czy szkody niezwiązane z ruchem drogowym (np. kradzież, uszkodzenia mechaniczne itp.). Warto podkreślić, że tego rodzaju wpisy nie muszą świadczyć o skutkach wypadku – mogą być także związane z eksploatacją, serwisowaniem lub użytkowaniem pojazdu zgodnie z wymaganiami producenta albo stron trzecich.

Słownik uszkodzeń

Ocena

Ocena to proces określania zakresu uszkodzeń pojazdu. Obejmuje inspekcję pojazdu w celu ustalenia, jakie naprawy są potrzebne, oszacowania kosztów oraz decyzji, czy pojazd nadaje się do naprawy, czy jest uznawany za szkodę całkowitą.

Szacowany koszt naprawy

Po ocenie zdarzenia związanego z pojazdem, dostawcy danych o szkodach obliczają koszt naprawy i przedstawiają go w walucie kraju, w którym szkoda została oceniona. W związku z tym koszty te mogą nie być zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące:

Kraj lub stan, w którym oceniono uszkodzenie pojazdu, może mieć wyższe/nniższe koszty serwisowania w porównaniu z Twoim krajem (ceny części zamiennych i robocizny różnią się w zależności od kraju).
Koszt jest obliczany dla napraw w oficjalnej stacji obsługi (która zazwyczaj jest droższa).

Kłęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej?

-
- Nie znaleziono żadnych problemów

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej

Wartość rynkowa


Za ile pojazd został sprzedany w przeszłości? Jaka jest średnia cena pojazdów z tego rocznika i modelu?

-
- Uwaga

 - Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 69 189 zł
 - Jeśli pojazd był wystawiony na sprzedaż za cenę znacznie niższą niż obecna, zwróć uwagę na możliwe ukryte problemy.

Opel Cascada – obecna cena rynkowa

Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie cen konkretnego modelu samochodu (wyprodukowanego w tym samym roku) w kraju, w którym wygenerowano raport. Analizujemy dane z ostatnich 6 miesięcy.



Specyfikacja i wyposażenie

Dane techniczne i oryginalne wyposażenie pojazdu.
Ta sekcja zawiera uproszczone opisy stworzone przez AI, które pomogą Ci lepiej zrozumieć poszczególne cechy pojazdu.

-
- Uwaga

Upewnij się, że dane techniczne i wyposażenie zgadzają się z tym, co przekazał Ci sprzedawca.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna

	Marka Opel		Model Cascada		Opis Cascada
	Rodzaj nadwozia Kabriolet		Rok modelu 2016		Pojemność skokowa układu napędowego 1,6 l

 Typ paliwa Benzyna	 Typ napędu Napęd na przednie koła	 Liczba drzwi 2
 Umiejscowienie kierownicy Kierownica z lewej strony	 Liczba cylindrów 4	 Liczba biegów 6
 Opis silnika ENG-4 CYL 1.6L TURBO DOHC SIDI (LWC)	 Liczba miejsc siedzących 4	 Kod silnika B1152625DT4X0004

Wypożażenie

Otrzymane od producenta

0 TRIM COLOUR SEAT BRANDY

Tapicerka siedzeń w kolorze brandy

10 CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR

Sterowanie fotelem kierowcy w celu ręcznego wysuwania poduszki

101 COMMU-EQIP.MOBILE INET CONNECT

Sprzęt komunikacyjny do mobilnej łączności internetowej.

103 GEARING CODE

Kod przekładni dla układu napędowego

105 EQUIP. RECEIVING UNIT GPS

Jednostka odbiorcza GPS do integracji urządzeń

107 SPORT-CHASSIS LOWERED

Obniżone sportowe podwozie

109 RADIO NAVI 950

System nawigacji radiowej Navi 950

110 WITHOUT WAX PROTECTION

Brak ochrony przed woskiem

1 ROOF COLOUR BLACK

Kolor dachu jest czarny

100 V.A. ASM TYRES & WHEELS

Zespół opony i koła

102 KNOB TRANS CONT LEVER LEATHER

Skórzane pokrętko dźwigni sterowania skrzynią biegów

104 DELETION OF ENGINE BADGE

Usunięcie plakietki silnika

106 VIN MODEL YEAR 2016

Numer identyfikacyjny pojazdu odzwierciedla rok modelowy 2016

108 FREQUENCIES 433 MHZ

Częstotliwość robocza 433 MHz

11 CONTROL SEAT MAN CUS EXTN PASS

Ręczne sterowanie wysuwaniem poduszki siedzenia pasażera

12 RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

Zagłówki przednich foteli, które można regulować w kierunku do góry

13 AIRBAG DR&CODR FRT&SIDE SINGLE

❖ Przednie i boczne pojedyncze poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

15 WINDSHIELD TYPE TINTED

❖ Przyciemniana przednia szyba redukująca odblaski

17 CONTROL SEAT POWER LUMBAR PASS

❖ Regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera

19 COVER FL MATS FRT&RR AUX-DELUX

❖ Przednie i tylne dywaniki podłogowe Deluxe z dodatkowym zabezpieczeniem

20 ORNAMENT. INTR I/P JETBLACK

❖ Ozdoby wnętrza w kolorze czarnym

22 PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

❖ Ręczne odcięcie poduszki powietrznej pasażera

24 DEFLECTOR - AIR REAR SEATS

❖ Deflektor przepływu powietrza na tylnych siedzeniach

26 HEADLIGHT PRESSURE WASHERS

❖ Ciśnieniowy system mycia reflektorów

28 BELGIUM-MANDATORY

❖ Wymagany sprzęt zgodnie z belgijskimi przepisami

3 INTERIOR TRIM JET BLACK/BRANDY

❖ Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym i brandy

31 ELECT FOLDABLE DOOR MIRRORS

❖ Lusterka zewnętrzne składane elektronicznie

33 TRIM DOOR LEATH NON.PERF.NAPPA

❖ Tapicerka drzwi z nieperforowanej skóry Nappa

35 AXLE RATIO FINAL DRIVE 4.18

❖ Końcowe przełożenie osi napędowej 4,18

14 WINDOW TYPE SOLAR ABSORBING

❖ Okna zaprojektowane do pochłaniania ciepła słonecznego.

16 CONTROL SEAT POWER LUMBAR DRIV

❖ Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

18 VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

❖ Pojazd typu samochód osobowy

2 TRIM COLOUR DR PANEL BRANDY

❖ Wykończenie panelu kierowcy w kolorze brandy

21 ACOUSTIC ROOF TOP

❖ Posiada akustyczny dach zapewniający izolację akustyczną

23 REAR FOLDABLE WIND BREAK & NET

❖ Tylny składany wiatrołap i moskitiera

25 WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

❖ System wycieraczek wrażliwych na wilgoć

27 DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

❖ Elektryczna klimatyzacja dwustrefowa

29 MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS

❖ Przednie lusterko przeciwsłoneczne z kolorową osłoną

30 MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

❖ Wewnętrzne lusterko wsteczne z czujnikiem światła

32 COVER EXHAUST REAR PIPE

❖ Tylna osłona rury wydechowej

34 TRIM LEATHER NON PERF. NAPPA

❖ Skórzane wykończenie wnętrza z nieperforowaną skórą Nappa

36 DARK CARMEL

❖ Ciemny karmelowy kolor farby

37 CHASS EQUIP FR STRUT ASM PERF

❖ Zespół przedniej kolumny o wysokiej wydajności

39 ENGINEERING YEAR 2016

❖ Specyfikacje techniczne dla roku modelowego 2016

40 ABS 17"FRT & 16"RR DISC POWER

❖ Układ przeciwblokujący z 17-calowymi przednimi i 16-calowymi tylnymi hamulcami tarczowymi

42 PEDALS SPORTY ALLOY

❖ Sportowe pedały ze stopu aluminium

44 BATTERY LN4 12V 80AH 801 ENCCA

❖ Akumulator 12V 80Ah 801 ENCCA

46 CONNECTION ELECTRIC ACCESSORY

❖ Gniazdo podłączenia akcesoriów elektrycznych

48 START/STOP ENGINE CONTROL

❖ Elementy sterujące do uruchamiania i zatrzymywania silnika

5 PREMIUM FORWARD LIGHTING PACK

❖ Pakiet oświetlenia Premium dla oświetlenia przedniego

51 FAN - SEAT FRONT

❖ Wentylator na przednim siedzeniu zapewnia komfort pasażerom

53 ENG-4 CYL 1.6L TURBO DOHC SIDI

❖ Silnik z 4 cylindrami, o pojemności 1,6 l, z turbodoładowaniem, DOHC (podwójny wałek rozrządu), SIDI (bezpośredni wtrysk z zapłonem iskrowym).

55 TRANS-MAN 6-SPEED M32 WR

❖ 6-biegowa manualna skrzynia biegów

57 EMISSION-SYSTEM EEC 14

❖ System emisji zgodny z normą EEC 14

59 MODEL UPGRADE 03

❖ Aktualizacja modelu 03

38 CHASS. EQUIP RR AXLE WATT LINK

❖ Tylna oś z zawieszeniem typu watt link

4 SPARE WHL NONE

❖ Brak koła zapasowego

41 BRAKE PARKING POWER OPERATED

❖ Hamulec postojowy sterowany elektrycznie

43 CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED

❖ Automatyczny tempomat elektroniczny

45 HEATED FRONT SEATS

❖ Podgrzewane fotele przednie

47 ALTERNATOR-140 A

❖ Alternator o mocy wyjściowej 140 A

49 KEY PRIMARY FOLDABLE ADD FOLD

❖ Składany klucz główny z dodatkową funkcją składania

50 KIT TIRE INFLATOR

❖ Zestaw do pompowania opon

52 LEFT HAND DRIVE

❖ Konfiguracja pojazdu z kierownicą po lewej stronie

54 TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.

❖ Wyposażony w manualną skrzynię biegów

56 STEERING WHEEL LEATH.3SP.ERGON

❖ Ergonomiczna 3-ramienna skórzana kierownica

58 POWER STEER NON VAR ELECTRIC

❖ Bezstopniowe elektryczne wspomaganie układu kierowniczego

6 LOCKABLE GLOVE BOX

❖ Zamykany schowek na rękawiczki

60 TYRE ALL 235/45R19-95WHW4

❖ Opony całoroczne o specyfikacji: 235/45R19-95WHW4

62 SALESPACK ERGON.SPORT SEATS

❖ Pakiet sprzedażowy obejmuje ergonomiczne fotele sportowe

64 DAYT. RUNNING SEP. CAVITY LED

❖ Światła LED do jazdy dziennej w oddzielnej wnęce

66 INT ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

❖ Adaptacyjne oświetlenie wnętrza

68 LEATHER PREM NAPPA JET BL/BRAN

❖ Wysokiej jakości tapicerka skórzana Nappa w kolorach Jet Black i Brown

7 ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

❖ Ergonomiczne sportowe fotele przednie zapewniają komfort

71 SIGHT AND LIGHT PACK

❖ Pakiet Sight and Light

73 AUX IN CONNECTION

❖ Złącze wejścia pomocniczego

75 SPEAKER SYSTEM 7 PREMIUM

❖ 7 głośników premium

77 FRONT AND REAR PARKING SENSORS

❖ Przednie i tylne czujniki parkowania wspomagające parkowanie

79 COLOUR INF DISPLAY (CID)7"WVGA

❖ Kolorowy wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy 7" WVGA

80 ONSTAR

❖ Pojazd wyposażony w usługę łączności OnStar.

82 INDICATOR SEAT BELT WARNING LH

❖ Wskaźnik ostrzegawczy lewego pasa bezpieczeństwa

61 WHEEL 19X8.0 J ALU DESIGN 3

❖ 19-calowe felgi aluminiowe w stylu Design 3

63 DRIVER & CO-DRIVER POWER SEAT

❖ Zarówno fotel kierowcy, jak i pasażera z przodu mają możliwość elektrycznej regulacji

65 LAMP FRT FOG ECE

❖ Przednie światło przeciwmgielne spełnia normę ECE

67 ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

❖ System adaptacyjnego oświetlenia przedniego

69 CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

❖ Inteligentne sterowanie światłami drogowymi

70 HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO

❖ Automatyczny system poziomowania reflektorów

72 HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL

❖ Automatyczne włączanie i wyłączanie reflektorów tunelowych

74 SPEEDOM. KM

❖ Wyświetlacz prędkościomierza w kilometrach

76 CONTROL STEERING WHEEL RADIO

❖ Elementy sterujące radiem zamontowane na kierownicy

78 INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC

❖ Jednokolorowy graficzny wyświetlacz informacyjny

8 6-WAY PWR SEAT ADJ DRIVER

❖ Fotel kierowcy z 6-stopniową regulacją mocy

81 LAMP REAR TAIL LED

❖ Tylne światła LED z tyłu pojazdu

83 INDICATOR SEAT BELT WARNING RH

❖ Wskaźnik ostrzegawczy prawego pasa bezpieczeństwa

84 RADIO NAVI 650/NAV950 ON MOKKA

System nawigacji radiowej Navi 650/Nav950 w modelu Mokka

86 ADVANCED TYRE-PRESSURE MONITOR

Zaawansowany system monitorowania ciśnienia w oponach

88 ANTENNA - DIVERSITY

Antena różnicowa

9 8-WAY PWR SEAT ADJ PASSENGER

8-stopniowa regulacja fotela pasażera

91 VEHICLE STATEMENT ECE ORG

Pojazd spełnia standardy organizacji ECE

93 V.A. ASM COCKPIT

Zespół kokpitu dla pojazdu

95 V.A. ASM POWERTRAIN DRESS

Strój układu napędowego do montażu w pojazdach

97 V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

Poziomy zespół przedniego zawieszenia

99 V.A. ASM REAR SUSPENSION

Zespół tylnego zawieszenia

85 TIRE PRESS INDIC. MANUAL LEARN

Ręczny system wskazywania ciśnienia w oponach

87 WIREL INT SR VOICE REC MUSICN

Bezprzewodowa integracja do rozpoznawania muzyki aktywowanego głosem

89 REAR VIEW CAMERA FOR PARK AID

Kamera cofania wspomagająca parkowanie

90 PANEL CENTER FOIL PIANO BLACK

Środkowy panel z czarnej folii fortepianowej

92 PROVISION OPTIONS EUROPE

Opcje przewidziane na rynek europejski

94 V.A. ASM STEERING COLUMN

Zespół kolumny kierownicy do pojazdu

96 V.A. ASM ROOF TRIM

Zespół wykończenia dachu pojazdu

98 V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

Pionowy zespół przedniego zawieszenia

Oś czasu

Znaleziono 2 zapisy

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

10.2015  Belgia



Pierwsza rejestracja

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

11.2022  Belgia



Wykryto ocenę szkody



Mamy podstawy, by sądzić, że pojazd przeszedł ocenę szkody w tym kraju (lub stanie). Szczegóły znajdziesz w sekcji „Uszkodzenia”.



+36

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **40 krajach**