




MG

VIN: LSJA24U94PN254093 Benzyna



Wygenerowano 20.05.2025, 10:13

Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport

Przebieg

✓ Wygląda dobrze

Status prawny

✓ Wygląda dobrze

Uszkodzenie

✓ Wygląda dobrze

+31 **Źródła danych**
Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?

Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.

Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 11 krajach: +5

Oto, co sprawdziliśmy:

Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów

Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:

- Słowacja
- Litwa
- Stany Zjednoczone
- Włochy
- Czechy
- Słowenia
- Węgry
- Rumunia
- Kanada
- Dania
- Szwecja


Przebieg

Czy występują oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 12 km
- Znaleziono 1 zapis dot. przebiegu



2023

Zapisy stanu licznika

11.2023 12 km

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne



Badanie techniczne

✓ Nie znaleziono zapisów

Nie znaleziono zapisów nt. badań technicznych



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Ta sekcja pomoże Ci sprawdzić, czy pojazd był uszkodzony lub poddany oględzinom pod kątem szkód – wraz z szacunkowymi kosztami napraw (jeśli są dostępne).

✓ Nie znaleziono żadnych problemów

Zapisy o uszkodzeniach



Zdarzają się sporadyczne niedokładności, zwłaszcza przy sprawdzaniu starszych pojazdów. Niektóre warsztaty samochodowe mogą nielegalnie ukrywać wady lub uszkodzenia pojazdów, nie rejestrując ich. Zdarza się, że nawet numery VIN pojazdów mogą być zmienione. Dysponujemy różnymi metodami wykrywania nawet takich przestępstw, jednak nie sposób zapewnić 100% gwarancji.

Kłęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie klęski żywiołowej?

✓ Nie znaleziono żadnych problemów

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie klęski żywiołowej

Specyfikacje

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?

i Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

MG



Wersja

260



Pojemność skokowa układu napędowego

1,5 l



Moc układu napędowego

119 kW (160 KM)



Typ paliwa

Benzyna



Liczba miejsc siedzących

5

Oś czasu

Znaleziono 3 zapisy

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

11.2023  **Włochy**



Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

10.2024  **Włochy**



Zmiana własności

Kraj (lub stan) wskazał położenie geograficzne udokumentowanej zmiany lub odnowienia własności. Należy pamiętać, że niektóre zmiany mogą mieć charakter formalny, np. przekazanie własności po leasingu itp.

10.2024  **Włochy**



Był wystawiony na sprzedaż

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**