



DS

VIN: VR1J45GBULY029434 Hybryda

Wygenerowano 07.05.2025, 15:41



Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport

Przebieg

✓ Wygląda dobrze

Status prawny

✓ Wygląda dobrze

Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi

+31 **Źródła danych**
Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?

- ✓ Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.
- i Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 10 krajach: +4

Oto, co sprawdziliśmy:

- Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów
- Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:

- Litwa
- Słowacja
- Włochy
- Czechy
- Rumunia
- Węgry
- Słowenia
- Szwecja
- Dania
- Kanada


Przebieg

Czy występują oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 125 739 km
- Znaleziono 3 zapisy dot. przebiegu



Zapisy stanu licznika

07.2020	11 km
10.2022	53 588 km
07.2024	125 739 km

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne



Badanie techniczne

Pomyślnie

07.2024



Francja

Pojazd przeszedł badanie techniczne Ważne do 07.2026



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Ta sekcja pomoże Ci sprawdzić, czy pojazd był uszkodzony lub poddany oględzinom pod kątem szkód – wraz z szacunkowymi kosztami napraw (jeśli są dostępne).



Bądź ostrożny

Znaleźliśmy 1 zapis dla tego pojazdu



Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

Zapisy o uszkodzeniach



06.2022

Francja

Uszkodzenie

Szacowany koszt naprawy

Nieznana

Możliwa przyczyna

Zdarzenie naturalne

Opis

Szkody spowodowane działaniem sił natury, takich jak burze lub spadające przedmioty.

Zastrzeżenie: Większość zapisów dotyczących uszkodzeń związana jest z wypadkami, ale nie zawsze tak jest. Niektóre zapisy pochodzą z innych źródeł, takich jak warsztaty blacharskie, zgłoszenia szkód, aukcje lub inspekcje pojazdów. Te zapisy pokazują, że stan pojazdu został oceniony, nawet jeśli nie było to związane z wypadkiem.

Słownik uszkodzeń

Uszkodzenie

Uszkodzenia oznaczają wszelkie fizyczne szkody lub straty poniesione przez pojazd, takie jak zadrapania, wgniecenia czy uszkodzone części. Mogą być wynikiem wypadków, warunków pogodowych, kradzieży lub innych zdarzeń i mogą wpływać na wygląd lub działanie pojazdu.

Szacowany koszt naprawy

Po ocenie zdarzenia związanego z pojazdem, dostawcy danych o szkodach obliczają koszt naprawy i przedstawiają go w walucie kraju, w którym szkoda została oceniona. W związku z tym koszty te mogą nie być zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące:

- Kraj lub stan, w którym oceniono uszkodzenie pojazdu, może mieć wyższe/niższe koszty serwisowania w porównaniu z Twoim krajem (ceny części zamiennych i robocizny różnią się w zależności od kraju).
- Koszt jest obliczany dla napraw w oficjalnej stacji obsługi (która zazwyczaj jest droższa).

Kłęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej?



Nie znaleziono żadnych problemów

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej

Emisja

Ile dwutlenku węgla emitują pojazdy tego modelu/rocznika?



Spostrzeżenia carVertical

Ten pojazd ma niską emisję i może kwalifikować się do niższych podatków emisyjnych. Sprawdź lokalne przepisy, aby dowiedzieć się, czy przysługują zniżki.

Emisja CO₂

Emisja CO₂ g/km

Do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisje CO₂
Twojego
pojazdu

31 g/km

Klasa **A**

Specyfikacje

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

DS



Pojemność skokowa układu napędowego

1,6 l



Moc układu napędowego

147 kW (197 KM)



Typ paliwa

Hybryda



Typ napędu

Napęd na przednie koła



Liczba miejsc siedzących

5



Kategoria

M1



Homologacja typu

e2*2007/46*0601*11



Masa całkowita

2400 kg



Masa własna

3600 kg



Emisja CO₂

31 g/km



Norma emisji

Euro 6

Oś czasu

Znaleziono 4 zapisy

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

07.2020  Francja



Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

06.2022  Francja



Wykryto uszkodzenie



Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.

07.2024  Francja



Nie przeszedł badania technicznego



We wskazanym kraju (lub stanie) odnotowano niezaliczoną kontrolę techniczną (MOT). Do tej samej kategorii należeć będą również niezaliczone testy emisji.

07.2024  Francja



Został poddany badaniu technicznemu

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**